

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE GUADALUPE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO COLIMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0023-43	FECHA:	5/03/2025



FOTO 1: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 2: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 3: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



FOTO 4: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



FOTO 5: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



FOTO 6: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Yesenia de León H.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE GUADALUPE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO COLIMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0023-43	FECHA:	5/03/2025



FOTO 7: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



FOTO 8: Reparación de tubo hg y malla galvanizada




FOTO 9: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario, pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA <i>Yesenia de León</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	DIRECCION <i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---