

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JUAN MIRAMAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0696-43	FECHA:	5/03/2025



FOTO 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal



FOTO 3: Sustrucción de canal de metal




FOTO 4: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 5: Mantenimiento a barandas de metal



FOTO 6: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

marisela Ramos y Ramo

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JUAN MIRAMAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0696-43	FECHA:	5/03/2025



FOTO 7: Reparación de piso de torta de concreto



FOTO 8: Sustitución de piso cerámico



FOTO 9: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



FOTO 10: Fabricación e instalación de baranda de gradas



FOTO 11: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones aplicación de pinturas) a puertas servicios sanitarios



FOTO 12: Reparación de tapaderas de cajas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>marisela Ramos y Ramo</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

