

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Central
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0701-43	FECHA:	5/03/2025



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 Y Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 2: Sustitución de piso cerámico



FOTO 3: Sustitución de piso cerámico y Sustitución inodoro



FOTO 4: Sustitución de Azulejo



FOTO 5: Sustitución de tubería línea principal



FOTO 6: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos entrada a baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello de 	Firma y Sello Director Centro Educativo 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Central
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0701-43	FECHA:	5/03/2025



FOTO 7: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños



FOTO 8: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 Y Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 9: Sustitución de piso cerámico



FOTO 10: Sustitución de canal de metal, Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3" Y Sustitución de soporte o pescante de metal para canal



FOTO 11: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 12: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	Firma y sello Director Centro Educativo Público
--	--