

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS                  | MUNICIPIO:                     | MALACATAN        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL CARACOL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-15-0712-43               | FECHA:                         | 5/03/2025        |



FOTO 1: Sustrucción de barandas de metal.



FOTO 2: Sustrucción de barandas de metal.



FOTO 3: Reparación de planchas de concreto de patio



FOTO 4: Reparación de planchas de concreto de patio



FOTO 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



FOTO 6: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la ORE | <br>Firma y Sello Director Centro Escolar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS                  | MUNICIPIO:                     | MALACATAN        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL CARACOL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-15-0712-43               | FECHA:                         | 5/03/2025        |



FOTO 7: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



FOTO 8: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



FOTO 9: Repello en muro



FOTO 10 : Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|