

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARACOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-5179-42	FECHA:	5/03/2025



FOTO 1: Sustitución de bomba de agua



FOTO 2: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños



FOTO 3: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños



FOTO 4: Sustitución de piso cerámico



FOTO 5: Sustitución de piso cerámico




FOTO 6: Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico), Instalación de unidades fuerza (tomacorriente), incluye cable eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARACOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-5179-42	FECHA:	05/03/2025




FOTO 7: Sustrucción de focos ahorradores



FOTO 8: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana




FOTO 9: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos




FOTO 10: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



FOTO 11: Repello en muro



FOTO 12: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

