

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Andrés La Lima
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-5392-42	FECHA:	5/03/2025



FOTO 1: Sustitución de piso cerámico



FOTO 2: Sustitución de piso cerámico



FOTO 3: Repello en muro Y Pintura en muros exteriores




FOTO 4: Repello en muro Y Pintura en muros exteriores



FOTO 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



FOTO 6: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---