

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0017-43	FECHA:	13/3/2025



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 3: Sustitución de piso cerámico



FOTO 4: Sustitución de canal de metal



FOTO 5: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



FOTO 6: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Barrios

Firma y sello del Presidente de la OPF



Nuevo Ed. Barrios

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0017-43	FECHA:	13/3/2025



FOTO 7: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



FOTO 8: Sustrucción de puerta en servicios sanitarios



FOTO 9: Sustrucción inodoro



FOTO 10: Sustrucción del portón de metal de ingreso



FOTO 11: Mantenimiento a balcones de metal



FOTO 12: Mantenimiento a balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Barrios Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo P	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL	EORM	DIRECCIÓN DEL	CASERIO GUADALUPE
ESTABLECIMIENTO:	12-16-0017-43	FECHA:	13/3/2025



FOTO 13: Sustrución de piso cerámico aula 1



FOTO 14: Sustrución de piso cerámico aula 2



FOTO 15: Sustrución de piso cerámico aula 3



Foto 16. Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 17. Sustrución de puerta de metal 1



Foto 18. Sustrución de puerta de metal 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Barrios

Firma y sello del Presidente de la OPE



Nueve Barrios

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL	EORM	DIRECCIÓN DEL	CASERIO GUADALUPE
ESTABLECIMIENTO:	12-16-0017-43	FECHA:	13/3/2025



Foto 19. Sustitución de puerta de metal 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Barrios

Firma y sello del Presidente de la OPF



N. E. B. A.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

