

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS BOLSAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0075-42	FECHA:	11/03/2025



FOTO 1: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



FOTO 2: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



FOTO 3: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



FOTO 4: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



FOTO 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



FOTO 6: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Samara chun

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

