

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0106-43	FECHA:	10/03/2025



FOTO 1: Sustrucción de mezcladora lavamanos (contra llave, tubo de abasto)



FOTO 2: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



FOTO 3: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada Y Sustrucción de elementos de fijación



FOTO 4: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal




FOTO 5: Mantenimiento a balcones de metal



FOTO 6: Sustrucción de piso liso por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número

Firma y sello del Presidente de la OPE
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserio Santa Elena
San Pablo, San Marcos
OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserio Santa Elena
San Pablo, San Marcos
DIRECCION

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0106-43	FECHA:	10/03/2025



FOTO 7: Sustrucción de canal de metal, Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3" Y Sustrucción de soporte o pescante de metal para canal




FOTO 8: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 9: Sustrucción de focos ahorradores



FOTO 10: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



FOTO 11: Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico) Y Instalación de unidades fuerza (tomacorriente), incluye cable eléctrico.



FOTO 12: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

--	--

