

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM RODERICO GUILLERMO NAVARRO DE LEÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CUMBRE.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-3264-42	FECHA:	10/03/2025



FOTO 1 : Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de estructura de madera por metal



FOTO 2 : Mantenimiento de estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado sujecciones, aplicación de pintura)



FOTO 3 : Sustitución de chapa



FOTO 4 : Sustitución de estructura de metal de ventana



FOTO 5 : Sustitución de piso de cemento líquido



FOTO 6 : Sustitución de focos ahorradores (instalación de unidades de luz incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM RODERICO GUILLERMO NAVARRO DE LEÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CUMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-3264-42	FECHA:	10/03/2025



Foto 7. Sustitución de tomacorrientes dobles (instalación de unidades de fuerza tomacorrientes incluye cable eléctrico)



Foto 8. Sustitución de flipones y sustitución de tablero para flipones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---