



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA TERESA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-21-0007-43	FECHA:	07/03/2025



Foto 1: MÓDULO 1 MURO: MUROS PERIMETRALES: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Foto 2: Foto 1: MÓDULO 1 MURO: MUROS PERIMETRALES: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 3: Foto 1: MÓDULO 1 MURO: MUROS PERIMETRALES: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 4: MÓDULO 2 PATIO: LOSA DE PATIO: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 5: MÓDULO 2 PATIO: LOSA DE PATIO: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 6: MÓDULO 3 AULA: VENTANA: Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Consejo de Padres de Familia
FORM
Caserio Santa Teresa
La Reforma San Marcos
Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL F.O.R.M.
CASERIO SANTA TERESA
DIRECCIÓN
LA REFORMA SAN MARCOS
Firma y Sello Director Centro Educativo Público