

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB con Orientación Ocupacional Industrial	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista Nuevos Horizontes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0048-45	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Sustitución de Chapas



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Mantenimiento a porton de metal



Foto 4: Reparación de muro perimetral con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 5: Reparación de tubo HG y malla galvanizada, por malla acerada



Foto 6: Sustitución de lámparas de 2x40

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB con Orientación Ocupacional Industrial	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista Nuevos Horizontes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0048-45	FECHA:	11/03/2025





Foto 7: Sustitución de lámparas tipo LED (para lamparas exteriores)



Foto 8: Sustitucion de deposito de agua 1700L por uno de 2500L

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo	 DIRECCIÓN
---	--	---	--