

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Pachán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-0019-45	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Impermeabilización de losa.



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Sustitución piso granito por piso cerámico



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas de servicios sanitarios



Foto 6: Limpieza de fosa séptica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva	 CONSEJO EDUCATIVO INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE PACHAN SAN MARCOS	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE PACHAN SAN LORENZO, S.M.
---	---	---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Pachán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-0019-45	FECHA:	12/03/2025



Foto 7: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 8: Sustrucción piso torta de concreto AREA PARA PILA

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---