

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuifapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Pinito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0015-43	FECHA:	11/09/2025



Foto 1: Las láminas se encuentran picadas y quebradas lo que provoca filtración de agua en algunas aulas. Produciendo que el mobiliario se deteriore.



Foto 3: La parte inferior de las puertas de los baños se encuentra dañada lo cual requiere reparación y pintura, pues representa un riesgo para los estudiantes.



Foto 2: La humedad de la terraza se filtra y provoca constantes goteras en el interior de las aulas, lo cual causa daños al mobiliario y a los recursos didácticos.



Foto 5: Los vidrios de las ventanas se encuentran quebrados y en muy mal estado. Lo cual representa un peligro para los estudiantes.



Foto 4: Las puertas no cuentan con chapa y se implementó el uso de candados, así como el deterioro de las ventanas de las mismas. lo que genera inseguridad en los salones de clase.



Observación: Si es necesario se agregan fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Foto7: La pintura de las paredes exteriores está deteriorada lo cual causa una aspecto poco agradable para los estudiantes.



Foto 8: Los polletones de la cocina estan bastantes dañados lo que que provoca incomodidad para preparar los alimentos del programa.



Foto9: El portón se encuentra en mal estado, el candado a menudo se llena de oxido debido a las lluvias y no brinda una mayor sdeuridad.