

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barillas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0019-43	FECHA:	13 de marzo de 2025




Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada, en cuatro aulas, dos bodegas y dos corredores.




Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal, lijado y pintado a estructura de dos aulas y un corredor.




Foto 3: Implementación de ventanas de metal. Tres ventana para la cocina ya que solo cuenta con valcones.



Foto 4: Implementación de 6 ventana de PVC en dos aulas, por motivo que la lámina que cubre el techo del lado Oeste no tiene sobrante y cuando llueve con viento se entra la lluvia.



Foto 5: Sustrucción de tubo PVC de 3" por canales de metal. Parte de atrás de dos aulas, por motivo que los canales actuales están en mal estado y cuando llueve el agua rebota en el tapial y salpica hacia dentro de las aulas.




Foto 6: reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada. Por motivo que el actual muro está muy bajo y las personas lo saltan para entrar al centro educativo y robar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE ALDEA BARILLAS, SANTA ROSA	Firma y sello Director Centro Educativo Público	DIRECCION 06-01-0019-43 ALDEA BARILLAS
--	--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barillas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0019-43	FECHA:	13 de marzo de 2025




Foto 1: sustitución de focos ahorradores en corredor de cocina y techo de patio. Los focos actuales están quemados.



Foto 2: Reparación del cableado eléctrico. En techo de patio y corredor de cocina. El cable actual está en mal estado ocasionando corto circuito




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA E.O.R.M. JUNTA ESCOLAR ALDEA BARILLAS CUILAPA, SANTA ROSA
--	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCION 06-01-0019-43 ALDEA BARILLAS
---	---