



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 02	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Concepción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0096-43	FECHA:	13/03/2025



Foto1: Muro perimetra se esta socabando, además las columnas se encuentran dañadas. También la malla se encuentra en gran parte rota, tomando en cuenta que lleva 20 años. Por lo tanto no hay seguridad para los estudiantes.



Foto 2: Muro perimetral rajado por el paso de los años. Se encuentra a punto de desplome, facilitando el ingreso a personas ajenas al centro educativo.



Foto 3: Cuneta en mal estado de frente a los salones y por la parte de atrás de los mismos. Por tal razón se desborda las corrientes de aguas pluviales. Afectando la infraestructura de la banqueta.



Foto 4: Banqueta socabada, frente a los salones de primero, segundo y tercer grado Sección A. Lo cual es un riesgo para la infraestructura por el socabamiento en temporada de lluvia.



Foto 5: Cables electricos y flípones mal conetados, los cuales son los que alimentan toda la escuela, ubicados en la dirección. Además tomacorrientes sin tapadera y alambres pelados, en varios salones de clase. Es un riesgo para los estudiantes.



Foto 6: Torta de cemento en el area de la dirección, se encuentra rajado y rústico por el paso del tiempo, además hay una parte rustica por levantamiento de torta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

