

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Aldea Guacamayas Villa Laura	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Guacamayas Villa Laura
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-1396-42	FECHA:	13/3/2025




Foto 1: Cuando hay viento se despegan las láminas, ya tienen años de uso y se encuentran en mal estado, si se da un fuerte viento puede despegarse una lámina y lastimar a los niños.



Foto 2: La puerta principal y única del salón de clases se encuentra en deteriorada, se encuentra picada por óxido.



Foto 3: La Escuela cuenta con balcones, pero no cuenta con Ventanas, en horario de clases los niños sufren del sol, del viento y de la lluvia. (Parte de atrás del salón)



Foto 4: La Escuela cuenta con balcones, pero no cuenta con Ventanas, (Parte de enfrente del salón)



Foto 5: Necesitamos piso cerámico adecuado para que los alumnos puedan realizar diversas actividades por la etapa en que ellos se encuentran.



Foto 6: La pintura en las paredes exteriores e inferiores se encuentran en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo E.O.D.P. ANEXA ALDEA GUACAMAYAS VILLA LAURA, CUILAPA, SANTA ROSA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público DIRECCIÓN 06-01-1396-42 ALDEA GUACAMAYAS VILLA LAURA, CUILAPA, SANTA ROSA