

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cullapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Primaria anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento San Nicolas.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-2011-42	FECHA:	13 de marzo de 2025



Foto 1: Torta de galera de usos múltiples se encuentra dañada tiene grietas y de esas dependerán más ya que el uso de la galera es constante con actividades.




Foto 2: Toda la lamina es de mala calidad por tal motivo la necesidad de cambiar todo el techo del aula de preprimaria ya que en el invierno hay goteras por toda el aula y se moja todo lo que esta dentro del aula.



Foto 3: Piso aula No.1 la torta es lisa y tiene muchas grietas en toda el aula, las grietas son profundas y causan siempre que salga tierras de las mismas.



Foto 4: Piso aula No.2 esta aula corresponde a los niños del nivel preprimario la torta es rústica y tiene grietas en toda la orilla del aula también posee una grieta muy profunda y los niños en ocasiones se han caído.



Foto 5: Piso aula No. 3 esta aula posee una division de por medio del aula y no esta del mismo nivel de igual forma tiene grietas en toda el aula y da el mismo problema que la tierra sale por las grietas.




Foto 6: Piso aula No.4 esta aula es la que esta en peores condiciones ya que posee mas grietas y fue lastimada por las raíces de un árbol.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

