

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Barberena
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-1198-42	FECHA:	22 de octubre de 2025



Foto 1: Sustrucción de lámina acanalada por lámina troquelada .



Foto 2: Sustrucción de lámina acanalada por lámina troquelada



Foto 3: Impermeabilizante para losa



Foto 4: Impermeabilizante para losa



Foto 5: Sustrucción de ventana de pvc



Foto 6: Sustrucción de ventana de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Barberena
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-1198-42	FECHA:	22 de octubre de 2025



Foto 1: sustitución de piso de concreto por piso de granito



Foto 2: sustitución de piso de concreto por piso de granito



Foto 3: reparación de repello y cernido de paredes



Foto 4: reparación de repello y cernido de paredes



Foto 5: reparación de cableado eléctrico



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

