

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	BARBERENA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN UTZUMAZATE, BARBERENA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-1269-42	FECHA:	28 DE MAYO 2025



Foto1: Cernido de muro interior, Pintura en muros interiores y exteriores, stitución de piso de torta de concreto por piso ceramico antideslizante, Imprementación de puerta de metal, Implementacion de sistema



Foto 2: Cernido de muro interior, Pintura en muros interiores y exteriores, implementación de ventana.



Foto 3: Sustitucion de balcones de metal por metal, Cernido de muros interiores y exteriores



Implementacion de sistema electrico, Sustitucion de balcones de metal por metal, Cernido de muros interiores y exteriores, Implementacion de canales de metal exterior,



Sustitucion de balcones de metal por metal, Cernido de muros interiores y exteriores, Implementacion de canales de metal exterior, Pintura en muros interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Linda Lineth Montufar</i> Firma y sello del Presidente de la OPP	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	BARBERENA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN UTZUMAZATE, BARBERENA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-1269-42	FECHA:	28 DE MAYO 2025



Foto 1: Cernido de muro interior, Sustitución de balcones de metal, Pintura en muros interiores y exteriores,



Foto 2: Implementación de puerta de metal, Cernido de muro interior, Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico antideslizante, Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico antideslizante, Cernido de muro interior, Pintura en muros interiores, Sustitución de tubería PVC línea principal de aguas residuales.



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico, Implementación de puerta de metal, Cernido de muro interior, Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico antideslizante, Cernido de muros interiores, Implementación de sistema eléctrico, Implementación de puertas de metal, Pintura en muros



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico, Pintura en muros interiores y exteriores, Implementación de sistema eléctrico, Cernido de muros interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Winda Lineth Montañez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	BARBERENA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN UTZUMAZATE, BARBERENA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-1269-42	FECHA:	28 DE MAYO 2025



Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico, Cernido de muros interiores y exteriores, Implementación de puertas de metal, Pintura en muros interiores y exteriores,



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico antideslizante, Pintura en muros interiores, sustitución de puertas de metal, Implementación de sistema eléctrico.



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico antideslizante, Implementación de puertas de metal, Cernido de muros interiores y exteriores, Pintura en muros interiores y exteriores,



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico antideslizante, Cernido de muros interiores y exteriores, Implementación de puertas de metal, Pintura en muros interiores, Implementación de



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico, sustitución de puerta de metal, Cernido de muros interiores, Pintura en muros interiores.



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico, Cernido de muros interiores, , Implementación de puertas de metal, Pintura en muros interiores, Implementación de sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Minda Lineth Montañar

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

