



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Cuje
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0023-43	FECHA:	13/03/2025




Foto 1: Las puertas están deterioradas motivo por el cual se mandarán arreglar y ponerles chapa.



Foto 2: los lavamanos están fuera de servicio por deterioro de tubería y llave del mismo ya que tienen muchas fugas.



Foto 3: los sanitarios están tapados las tuberías, otros están rotos y en malas condiciones.




Foto 4: este polleto está rajado y cuesta demasiado cocinar en él.



Foto 5: aquí observamos los canales deteriorados, doblados y rotos cuando llueve cae toda el agua al corredor.



Foto 6: estas son las lámparas fluorescentes que la mayoría están quemadas o se saforon y rompieron.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cruz Orantes Carías

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Cuje
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0023-43	FECHA:	13/03/2025




Foto 7: tenemos problemas con los accesorios de estos tinacos el fiote no funciona.



Foto 8: En esta parte se vino un deslave de lodo el cual dejo soterrado parte del muro perimetral



Foto 9: aca podemos observar como quedo despues de limpiar la zona afectada por el deslave



Foto 10: esta parte de abajo del corredor tambien fue afectada por el deslave llevandose tambien parte del muro de contencion que ahí habia



Foto 11: de esta parte se observa el agujero que dejo una de las columnas del muro de contencion.



Foto 12: ahí se observan restos del muro perimetral que sufrio daños a causa de las lluvias

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cruz Orantes Carías

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

