



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sabanetas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0025-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: se encuentra la plancha de metal condeterioro por la antigüedad y su uso.



Foto 2: la chimenea esta rota, casi partida en dos ya esta desgastada y tiene oxido




Foto 3: plancha ya deteriorada los block estan dañados



Foto 4: chimenea mal pegada y mal colocada.



Foto 5: lavatrastos de cemento, un poco pequeño.



Foto 6: El lavatrastos esta de cemento. no se cuenta con mezclador. Solo con un tuvo para que llegue el agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mario de Jesus CQAO

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sabanetas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0025-43	FECHA:	13/03/2025




Foto 1: estos son vidrios de las ventanas de enfrente las cuales hay varios que ya no estan.




Foto 2: vidrios de las ventanas traseras también se encuentran en mal estado.




Foto 3: la estructura metalica esta oxidada.



Foto 4: La malla se encuentra baja y dañada



Foto 5: Los tubos se encuentran quebrados y otros estan doblados



Foto 6: la malla esta con agujeros donde los perros ingresan.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mario de Jesuscano

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL	EORM	DIRECCIÓN DEL	Caserío Sabanetas
ESTABLECIMIENTO:	06-04-0025-43	FECHA:	13/03/2025




Foto1: cubriendo los agujeros de la malla



Foto 2: malla toda oxidada y floja




Foto 3: lock muy enterrado despegada la malla




Foto 4: malla despegada del block, toda dañada




Foto 5: malla despegada del block, allí entran los animales



Foto 6: tubo oxidado y poco pequeño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alvaro de Jesus Cono
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

