



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan Tapalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0107-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: la cubierta de lamina del aula A y B presenta orificios los cuales al momento de llover, se filtra el agua.




Foto 2: la cubierta de lamina del local que ocupa la dirección y el corredor presentan agujeros, por lo que al momento de llover se filtra el agua por las paredes por dentro y fuera de los mismos.



Foto 3: las chapas de las puertas de cuatro aulas ya no funcionan adecuadamente, por lo que ya no se puede cerrar las puertas y dejar resguardados los materiales.



Foto 4: la estructura de metal de las ventanas presenta oxido y deterioro por el paso del tiempo sin mantenimiento.





Foto 5: las ventanas de las aulas, no tienen balcon y se encuentran expuestas solo con vidrio lo que a ocasionado que se rompan, por lo que se requiere la sustitución por balcones, para así evitar accidentes.



Foto 6: las aulas no cuentan con focos ahorradores, plafoneras e interruptores funcionales. Así también los tomas corrientes ya no funcionan adecuadamente y los flipones presentan problemas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y señalar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia


Firma y Sello Director Centro Educativo Público