

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CASILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CRUCITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 - 04 - 1427 - 42	FECHA:	27 DE MAYO DE 2025



Foto 1: Sustitución de estructura metálica con oxidación, por estructura metálica galvanizada, aulas, corredor, cocina y baños



Foto 2: Sustitución de estructura metálica con oxidación, por estructura metálica galvanizada, aulas, corredor, cocina y baños



Foto 3: Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada calibre 26, aulas, corredor, cocina y baños



Foto 4: Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada calibre 26, aulas, corredor, cocina y baños



Foto 5: Sustitución de puerta aula 1




Foto 6: Sustitución de puerta aula 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

