

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                        |                                |                       |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Santa Rosa             | MUNICIPIO:                     | San Rafael Las Flores |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Caserio Los Vados | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Los Vados     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-05-0002-43          | FECHA:                         | 27/05/2025            |



Foto1: Sustitucion de lamina canalada por lamina troquelada en cocina y baños.



Foto 2: sustitución de estructura de madera por metal en cocina y baños.



Foto 3: Sustitucion de puerta de metal por metal en cocina.



Foto 4: Mantenimiento a puerta de metal (, pintura) en salones



Foto 5: Suatitucion de piso de concreto por piso ceramico antideslizante en cocina y baños.



Foto 6: Mantenimiento de Porton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Onilda Alvarez

Firma y sello del Presidente de la OPEF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico 06-05-0002-43

