

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LAS FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO NUEVO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO AMANECER ALDEA EL COPANTE.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0004-43	FECHA:	5/09/2025



Foto1: Sustitución de lamina acanalada por lamina troquelada, en Salón No. 3



Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte de metal lijado pintado y reforzado en Salon No. 3



Foto 3: Sustitución de soporte de madera por metal, en cocina



Foto 4: Implementación de repello y cernido de paredes



Foto 5: Mantenimiento de portón de metal, lijado, pintado y soldado



Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores, salones y cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gamaliel Pever
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público