

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Rafael Las Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Volcancito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0013-43	FECHA:	13 de marzo de 2025




Foto 1: Lámina y costaneras en mal estado y oxidadas




Foto 2: Tinacos expuestos al sol y a los niños que los quiebren




Foto 3: Puertas, balcones y portón en mal estado




Foto 4: Ausencia de vidrios



Foto 5: Cocina en mal estado y carece de accesorios



Foto 6: Pintura de aulas, sanitarios, cocina y corredor en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se realiza el número de hojas.

Alonso Garza
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Rafael Las Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Volcancito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0013-43	FECHA:	13 de marzo de 2025




Foto 7: Canales oxidados y rotos



Foto 8: Tubería en mal estado y tapada



Foto 9: Lavamanos e inodoros en mal estado




Foto 10: Área que se reposa demaciado agua pluvial




Foto 11: Plafoneras, bombillas y cable eléctrico en mal estado




Foto 12 :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adelino Garcia
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo P...

