

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Isabel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0021-42	FECHA:	13 de marzo de 2025



Foto 1: Mantenimiento correctivo a la entrada del establecimiento, se encuentra en malas condiciones.



Foto 2: Colocación de canales en las caldas de agua del establecimiento, pues en temporada de lluvia, se entra el agua llovediza al corredor.



Foto 3: Mejoramiento del muro perimetral del establecimiento educativo, para mayor seguridad ya que se encuentra en malas condiciones.



Foto 4: Continuación de circulación del área de atrás del centro educativo, para una mayor seguridad.



Foto 5: Circular el área que coincide con una quebrada de aguas residuales, lo cual es factor de riesgo para los alumnos.



Foto 6: Pintura de interior y exterior del centro educativo y muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---