

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	ORATORIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV "JUAN FRANCISCO DIVAS SANTOS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0144-43	FECHA:	30 DE MAYO DE 2025



Foto 1: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK, REFUERZO DE COLUMNAS, SOLERAS INTERMEDIAS




Foto 2: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK, REFUERZO DE COLUMNAS, SOLERAS INTERMEDIAS



Foto 3: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK, REFUERZO DE COLUMNAS, SOLERAS INTERMEDIAS



Foto 4: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK, REFUERZO DE COLUMNAS, SOLERAS INTERMEDIAS



Foto 5: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK, REFUERZO DE COLUMNAS, SOLERAS INTERMEDIAS



Foto 6: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK, REFUERZO DE COLUMNAS, SOLERAS INTERMEDIAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	ORATORIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV "JUAN FRANCISCO DIVAS SANTOS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0144-43	FECHA:	30 DE MAYO DE 2025



Foto 1: Implementación de muebles de concreto en cocina



Foto 2: Implementación de muebles de concreto en cocina

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público