

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	ORATORIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA GAVIA, CASERIO LOS ANGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0146-43	FECHA:	30/05/2025



Foto 1: Sustrucción de puertas de lamina por puerta de metal.



Foto 2: Sustrucción de piso (salones y cocina)



Foto 3: Reparación de torta de concreto que es utilizada para escenario.



Foto 4: Reparación de repello de paredes interior y exterior.




Foto 5: Reparación de muros (refuerzo de columnas para pared)




Foto 6: Mejoramiento de estufa rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	ORATORIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA GAVIA CASERIO LOS ANGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0146-43	FECHA:	30/05/2025



Foto7: Sustitución de lamina. (cocina y baños).




Foto 8 : Sustitución de sosporte de madera por estructura metalica

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

