

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pineda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0437-43	FECHA:	11 de septiembre de 2025



Foto1: Muro perimetral dañado.



Foto 2: Muro perimetral en mal estado y de baja altura, representando un riesgo para la seguridad dentro del centro educativo.



Foto 3: Pintura dañada.




Foto 4: falta de cubierta de estructura metálica para proteger el portón del agua.



Foto 5: Torta de concreto dañada en el salón de clase.





Foto 6: Torta de concreto dañada en salón de clase.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pineda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0437-43	FECHA:	11 de septiembre de 2025



Foto 7: Plancha de estufa rural dañada.



Foto 8: Losa de patio en mal estado.



Foto 9: Losa de patio en malas condiciones.



Foto 10: Pintura del muro exterior de la escuela en malas condiciones.



Foto 11: sustitución de focos ahorradores en pasillos.



Foto 12: implementación de focos ahorradores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---