

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Juan Tecuaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José La Cumbre.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-07-0008-45	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Cubierta de lámina en mal estado, foto tomada en el corredor del salón 5, necesita lámina nueva.




Foto 2: Estructura de soporte de madera en mal estado, foto tomada en la parte externa del salón 5, donde se muestra la necesidad de sustituirla por estructura metálica.




Foto 3: Balcón de metal deteriorado del salón 5. Cada balcón tiene las siguientes medidas: 2 metros de ancho por 1 metro de alto




Foto 4: Puerta doble de metal en mal estado, foto de la parte externa. Cada puertas tiene las siguientes medidas: 2 metros de ancho por 2 metros de alto



Foto 5: Pared en mal estado del salón 5, foto de la parte externa del salón. Las paredes necesitan sermido sobre el repello.



Foto 6: Foto de paredes internas del salón 5 donde se muestra el mal estado y la necesidad de aplicarles sermido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo