



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Juan Tecuaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio Itagual
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-07-0475-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Sustrucción de pisos de granito.

La sustitución a piso de granito es necesaria para evitar accidentes por el deterioro que tiene por los años de estar en uso.




Foto 2: Sustrucción de flípones.

La sustitución de flípones es necesaria para evitar una sobre carga eléctrica.



Foto 3: Sustrucción de lámparas aula 1.

La sustitución de lámparas es necesaria porque las aulas no cuentan con la iluminación que se requiere.



Foto 4: Sustrucción de lámparas aula 2.

La sustitución de lámparas es necesaria porque las aulas no cuentan con la iluminación que se requiere.



Foto 5: Sustrucción de lámpara aula 3.

La sustitución de lámparas es necesaria porque las aulas no cuentan con la iluminación que se requiere.



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico.

La reparación de cableado eléctrico es necesaria debido a que el cable está expuesto en la pared, es prudente colocarlo en tubo pvc.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Juan Tecuaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio Itagual
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-07-0475-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Sustrucción de piso cerámico aula 1.
El piso es torta de cemento y se encuentra en mal estado por los años que tiene de uso.



Foto 2: Sustrucción de piso cerámico aula 2.
El piso es torta y por los años que tiene de uso está quebrado haciendo muy difícil poder darle mantenimiento



Foto 3: Sustrucción de piso cerámico aula 3.
El piso es torta de cemento y se encuentra en mal estado por los años que tiene de uso dificultando su mantenimiento.



Foto 4: Pintura en muros interiores.
Los muros se encuentran húmedos, necesitan tratamiento. Para mejorar el ambiente visual.



Foto 5: Pintura en muros exteriores
Se necesita dar tratamiento al muro perimetral debido a que tiene mucha humedad. Además se identificará de mejor manera el centro educativo, con una mejor presentación.



Foto 6: Sustrucción de chapas .
Las chapas están dañadas, las aulas se cierran con candados dejando el material que se encuentra en ellas inseguro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Juan Tecuaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio Itagual
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-07-0475-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Sustrucción de pila.

La pila es de plastico y se encuentra quebrada sin poder repararla por el material.



Foto 2: Sustrucción de toma corrientes dobles.

Los tomacorrientes son muy sencillos y se corre el riesgo que haya un corto circuito.



Foto 3: Mantenimiento a portones de metal.

El portón necesita mantenimiento para evitar la corrosión del metal, los pines son muy sencillos y constantemente se despegan de la estructura.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo

