

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Luisa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0268-43	FECHA:	28 de mayo de 2025



Foto 1: Sustrucción de lámina acanalada por lámina troquelada en cocina



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal por metal en cocina



Foto 3: Mantenimiento de puertas de metal lijado y pintura en aulas



Foto 4: Sustrucción de piso de concreto por piso cerámico antideslizante en cocina



Foto 5: Sustrucción de canal de metal sujeto con perfil de metal en patio



Foto 6: Sustrucción de tubo de pvc para bajada de agua pluvial en patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Airna Del Aguila

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



DIRECCIÓN

Firma y Sello Director Centro Educativo 06-09-0268-43

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Luisa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0268-43	FECHA:	28 de mayo de 2025



Foto 7: Reparación de banqueta de concreto en cocina



Foto 8: Mantenimiento de baricones



Foto 9: Mantenimiento de porton de metal (lijado y pintura)




Foto 10: Reparación de azulejo en cocina



Foto 11: Reparación de drenajes



Foto 12: Reparación de muro perimetral block con solera intermedia

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



E.O.R.M
CASERIO
SANTA LUISA

Mirna Del Aguila
Firma y sello del Presidente de la OPF

eHAR



DIRECCIÓN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público