

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	TAXISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TEPEACO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0289-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina troquelada en aulas



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte por metal en aulas



Foto 3: Sustrucción de puertas de metal en bodega



Foto 4: Mantenimiento a puertas de metal (lijado, pintura, chapas) en salones y dirección



Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores del centro educativo



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	TAXISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TEPEACO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0289-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 7: Sustrucción de pila en cocina en cocina




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---