

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Asttillero, Taxisco, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-1376-42	FECHA:	17 de marzo de 2025



Foto 1: No está completo el muro perimetral, se necesita completar una parte con malla, block y tubo y otra solo con block.



Foto 2: Falta la tapadera de una caja y reparación de la otra



Foto 3: La pila está quebrada y solo está sobrepuesta.




Foto 4: las candelas ya no son funcionales y por vandalismo están quebradas




Foto 5: puertas de los baños con el metal deteriorado por el óxido



Foto 6: se Filtra el agua de la terraza y ya daño la instalación eléctrica, no tiene desnivel y el agua se acumula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPFECO SANTA ROSA

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Astillero, Taxisco, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-1376-42	FECHA:	17 de marzo de 2025



Foto 7. Estructura y lámina de techo no formal y con picaduras de oxido




Foto 8. torta y piso de cemento quebrado y levantado .



Foto 9. Torta de cemento que se abrirá por piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y cambiar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la QPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público