

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa María Ixhuatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Zaral, aldea El Cuje
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-10-0465-43	FECHA:	13 de marzo de 2,025



Sustitución de 40 vidrios rotos y faltantes, en ventanales de aulas.



Sustitución de 8 metros de piso cerámico en mal estado, en aulas.



Reparación de 10 metros de planchas de concreto en patio perimetral.



Reparación de muro perimetral, incluye repello, reparacion de columnas.



Reparación de muro perimetral, colocación de block sobre base ya existentes, colocación de malla y tubos galvanizados



Colocación de tubos galvanizados para tenzar malla en muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Diana Angelica Monterrosa Contreras
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

