



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	GUAZACAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA OJO DE AGUA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OJO DE AGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0342-43	FECHA:	13 DE MARZO DE 2025



Foto 1: DURALITA DETERIORADA POR EL PASAR DEL TIEMPO DEJANDO AL DESCUBRIMIENTO LA ESTRUCTURA METALICA DE LOS SALONES DE CLASES DE LA ESCUELA.



Foto 2: LA COCINA NECESITA UNA PUERTA METALICA PARA RESGUARDAR LO QUE LAS MADRES DE FAMILIA DEJEN GUARDADO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS SERVIDOS.



Foto 3: ESTRUCTURA METALICA DAÑADA POR EL OXIDO, SE MOJO A CAUSA DE LA DURALITAS QUE ESTA QUEBRADAS.



Foto 4: EL SERVICIO ELECTRICO ES IMPORTANTE EN EL CENTRO EDUCATIVO, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CULTURALES TAMBIEN ES NECESARIO EN LA COCINA Y OTROS ESPACIOS.




Foto 5: ES IMPORTANTE EL BALCON EN LA VENTANA DE LA COCINA, PARA PROTEGER ADENTRO EN ELLA DEJEN GUARDADO LAS MADRES DE FAMILIA.




Foto 6: EL TECHO DE LA COCINA ESTA DAÑADO TANTO LA DURALITA COMO LA MADERA QUE SIRVE DE SOPORTE ES UN PELIGRO ENTRAR A SUS INSTALACIONES EN ESTAS SIRCUNSTANCIAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amanda Lucia Soriano Lemus

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

