

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo Viñas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Gavita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-1228-42	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Muro: los cimientos se encuentran dañados la malla oxidada y desprendida de las soleras y tubos oxidados.



Foto 2: Portón: las bases se encuentran oxidadas, la malla con agujeros y desprendida de las bases.



Foto 3: Lámina: se encuentra oxidada y con agujeros tanto de las aulas como bodegas



Foto 4: El concreto del patio delantero de la escuela esta deteriorado con grietas y no esta nivelado.



Foto 5: las columnas del muro presentan deterioro




Foto 6: la maya desprendida de las bases de block en el muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del representante de la comunidad





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

