

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Llanito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-1111-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Sustrucion de Lamina, por lamina troquelada



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores por deterioro debido al clima y la antigüedad



Foto 3: sustirucion de lamparas



Foto 4: cambio interruptores



Foto 5: tendido electrico en mal estado, sustitucion de cables por nuevos



Foto 6: sustitucion de estructura de madera por estructura de metal, sustitucion de lamina por lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL	Caserío El Llanito
CÓDIGO DEL	06-14-1111-43	FECHA:	13/03/2025




Foto 7: Estructura de metal falta de mantenimiento, costaneras oxidadas



Foto 8: las tijeras de los mojinetes se encuentran oxidadas, falta de mantenimiento, falta de canal para agua pluvial



Foto 9: Mantenimiento a estructura de soporte de ventana, presenta oxido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

