

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Isidro, Cantón Sacsiguán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0447-43	FECHA:	14/1/2025



Foto 1: Lado poniente del muro ya construido, falta completar el lado oriente.



Foto 2: Este lado en medio del muro se necesita completar.



Foto 3: Lado oriente horizontal se necesita complementar el muro perimetral con una medida de 16 mt de largo X 3mt. con 50 cm. de altura.



Foto 4: En esta parte es muy peligroso para los niños pequeños se podría caerse por falta una parte del muro.



Foto 5: Lado oriente vertical ya está construido, se necesita mejorar dicha área



Foto 6: Lado oriente abajo se observa que la escuela se encuentra en peligro de cualquier desastre se puede derrumbar no se cuenta con muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

