

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pasaquijuyup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0174-41	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA (Cimiento de block deteriorada)



Foto 2: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA (Paredes de láminas y madera deteriorada)



Foto 3: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA (Sin pila)



Foto 4: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA (Estructura de techo de madera deteriorada y sin sistema eléctrico)



Foto 5: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA (Sin estufas rurales o de leña)



Foto 6: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA (Piso rústico deteriorado)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público