

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educacion Preprimaria Bilingue Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuachinup, Aldea Guineales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0471-41	FECHA:	14/02/2025



FOTO 1: Lamina deteriorado del corredor



FOTO 2: Losa de patio en mal estado



FOTO 3: Vidrios de las aulas quebradas



FOTO 4: Canales pluviales en mal estado



FOTO 5: Pintura en muros exteriores e interiores de las aulas



FOTO 6: Pintura en muros exteriores e interiores de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OEA





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Preprimaria Bilingüe Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuachinup, Aldea Guineales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0471-41	FECHA:	14/02/2025



FOTO 7: Suministro e instalación de balcones de metal modulo 3



FOTO 8: servicio y mantenimiento de balcones de metal aula modulo 2



FOTO 9: Suministro e instalación de balcones de metal modulo 4 atras



FOTO 10: Suministro e instalación de balcones de metal modulo 5

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O





Firma y Sello Director Centro Educativo P

