

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Lucas Tolimán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nueva San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13.-0011-43	FECHA:	17/01/2025



Foto 1: Paredes de cocina con hongos de humedad, provocando contaminación en el espacio.



Foto 2: Láminas rotas en el establecimiento. Provocando suficiente ingreso de aguas en el interior de la escuela en tiempo de invierno.



Foto 3: Láminas rajadas y oxidadas



Foto 4: Láminas picadas, oxidadas, con pedazos cayéndose poco a poco.



Foto 5: Láminas picadas, oxidadas, con pedazos cayéndose poco a poco.




Foto 6: Paredes de cocina con mucho ingreso de humedad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aumentar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Lucas Tolimán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nueva San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13.-0011-43	FECHA:	17/01/2025



Foto7: Laminas oxidadas y picadas.



Foto 8: Laminas oxidadas y picadas.




Foto 9: Laminas oxidadas y picadas. .



Foto10: Muro de contención con agujero, mucha humedad y cemento sobre tierra por erosión.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

