

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM El Porvenir	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0036-43	FECHA:	06 de Agosto de 2,025



Foto 1: Referencia renglones 1.1, 1.2, 1.3, 1.7 (levantado de muro existente, migitorios, estructura de techo + lamina, lavamanos).




Foto 2: Referencia renglones 1.4, 1.5 (piso ceramico, puerta de metal).



Foto 3: Referencia renglón 1.6 (suministro de puerta de metal).



Foto 4: Referencia renglón 1.8 (suministro de porton de metal).




Foto 5: Referencia renglón 1.9 (suministro de puerta de metal).



Foto 6: Referencia renglón 2.1 (suministro de porton de metal, ingreso secundario).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM EL PORVENIR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0036-43	FECHA:	06 DE AGOSTO DEL 2025



Foto 7: Referencia renglón 2.2 (suministro de baranda de metal, para protección en muro, cancha de basquetbol).



Foto 8: Referencia renglón 2.3, y 2.4 (suministro de material para reparación de muro existente incluye soleras y columnas de concreto armado. + Repello y cernido).



Foto 9: Referencia renglón 2.5 (suministro de baranda de metal para protección en muro de ingreso secundario).



Foto 10: Referencia renglón 2.5 (suministro de porton de metal, colindancia a la línea del tren).



Foto 11: Referencia renglón 2.6 (suministro de puerta de metal tipo reja sin chapa, para laboratorio de computación).





Foto 12: Referencia renglón 2.7 (sustitución de balcon de metal, para aula de computación).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la DPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

