

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION DIAZ CAJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0039-43	FECHA:	28/08/2025




FOTO 1: SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA Y METAL POR BALCONES DE METAL 85.32 M2



FOTO 2: SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA Y METAL POR BALCONES DE METAL 85.32 M2




FOTO 3: SUSITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO EN CORREDOR Y AULAS (INCLUYE PSP, SISA, CRUCETAS)




FOTO 4: SUSITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO EN CORREDOR Y AULAS (INCLUYE PSP, SISA, CRUCETAS)



FOTO 5: SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO EN GRADAS (INCLUYE PSP)




FOTO 6: SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO EN GRADAS (INCLUYE PSP)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

