

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural de Varones	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael Tierras del Pueblo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0062-43	FECHA:	05 de Septiembre del 2025



Foto 1: Referencia renglón 1.1 (reparacion de gotera en lamina).



Foto 2: Referencia renglón 1.2 (sustitución de puerta de metal con chapa yale).



Foto 3: Referencia renglón 1.3 (suministro de balcon de metal)



Foto 4: Referencia renglón 1.4 (sustitución de techo de lamina por lámina troquelada aluzinc calibre 26).



Foto 5: Referencia renglón 1.5 (suministro de piso ceramico).



Foto 6: Referencia renglón 1.6, 1.7, y 1.8 (sustitución de pilotes operadores de aluminio para ventanas de paletas. Suministro para fundicion y tallado de marco de ventana. Sustitucion de ventana de paletas por ventana de pvc).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria de León Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural de Varones	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael Tierras del Pueblo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0062-43	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025



Foto 7: Referencia renglón 2.1 (Suministro de parrilla de metal para cuneta).



Foto 8: Referencia renglón 2.2 y 2.3 (Estructura de metal de soporte de techo + lámina troquelada aluzinc calibre 26, + suministro de canal de metal + tubería pvc. De 3" para bajada de agua pluvial).



Foto 9: Referencia renglón 3.1 (Sustitución de puerta de metal).



Foto 10: Referencia renglón 4.1, y 4.2 (sustitución de puerta de metal, + suministro de estantería de metal).



Foto 11: Referencia renglón 5.1, y 5.2 (sustitución de portón de metal, + suministro de estructura metálica tipo tijera para soporte de techo a 2 aguas y lámina troquelada aluzinc calibre 26).




Foto 12: Referencia renglón 6.1 (pintura, limpieza, resanado de paredes incluye mano de obra).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Clementina de Jesús Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

