

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NORMAL RAFAEL LANDIVAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SANTA CRISTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0912-46	FECHA:	28/08/2025



Foto 7: Reparación de cuneta de concreto



Foto 8: Sustitución de estructura de soporte de metal



Foto 9: Reparación de cuneta de concreto



Foto 10: Referencia renglón 11.2 Sustitución de barandas de metal.
(rejillas ubicadas en pasillo)



foto 11: Reparación de canal



Foto 12: Sustitución de rejilla de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público