

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

|                            |                 |                                |                          |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:              | SUCHITEPÉQUEZ   | MUNICIPIO:                     | SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | EODP ANEXA EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON BUENA VISTA       |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 10-03-1879-42   | FECHA:                         | 28/08/2025               |



FOTO 1: Sustrucción de lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Modificación de estructura portante de metal + mantenimiento (lijado, cepillado y aplicación de 2 manos de pintura R 15 anticorrosiva)




FOTO 3: Instalación de canal de metal existente



FOTO 4: Suministro de piso cerámico




FOTO 5: Sustrucción de estructura portante de metal



FOTO 6: Reparación de muro perimetral con block de concreto (Incluye columnas de refuerzo hieiro de 3/8 y fundición de remate superior del muro con hieiro de 3/8, altura de 0.65cm)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la O.P.



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

