

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL IDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NAHUALATE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-1764-43	FECHA:	5/05/2025




Foto 1: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.




Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal y de techo de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en el área recreativa del edificio educativo.




Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal y de techo de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en el área recreativa del edificio educativo.



Foto 5: Instalación de Columnas de 20 cm x 25 cm x 5 mts de altura



Foto 6: CONTINUACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK (SUSTITCIÓN DE BARANDA DE METAL EXISTENTE, INCLUYE HIERRO CEMENTO ARENA PIEDRIN BLOCK)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

